

令和3年度那珂川町通学路合同点検にかかる点検箇所一覧

No.	学校区	報告者	場所	具体的な状況	必要な対策
1	馬頭小学校区	馬頭小 馬頭中	主要地方道矢板那珂川線 南町内 橋本スタンド前	馬頭小中学校児童・生徒が徒歩又は自転車で通行する通学路となっているが、朝夕は交通量が多い。また、歩道が設置されていない箇所があることから、通行車両と接触する恐れがある。	○歩道整備の推進【烏山土木事務所】
2		馬頭小 馬頭中	町道古館田町線 南町内 薄井精肉店付近～ ファッションあらい横	徒歩又は自転車で通学する通学路となっているが、朝夕は交通量が多い。また、歩道が整備されていない箇所や自転車道が設置されておらず、通行車両との接触の危険がある。	○路面標示、外側線の引き直し【町建設課】
3		馬頭小	馬頭小東門前横断歩道	横断歩道が薄くなっており、見えにくい。	○横断歩道の道路標示の再整備【那珂川警察署】
4		馬頭小	町道下馬頭5号線 田町内 レストラン道付近	狭い道でも車の出入りが多い。	○歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）【町建設課】
5		馬頭小	町道古館田町線 田町 時差式信号	勘違いによる誤発進で事故の危険性が高い。	○信号機の改修【那珂川警察署】
6		馬頭小	町道都新道線 田町内 都団地入口（東洋エレメント付近）	見通しが悪い。東洋エレメントからの車が多く、看板設置（一時停止、スピード落とせ等）が必要。	○道路改良工事を計画しており、計画内で歩道設置に合わせて対応【町建設課】
7		馬頭小	町道都新道線 田町内 赤坂入口	車がスピードを出しやすい。横断歩道が必要。	○横断歩道の設置【那珂川警察署】
8		馬頭小	馬頭・都新道線付近	道幅が狭く登下校時の通行量が多い。また、スピードがでている車両も多い。	○警戒標識、路面標示等の設置【町建設課】
9	小川小学校区	小川小	町道上宿線 小川郵便局西交差点	歩道がなく、塀があるため見通しが悪い。	○警戒標識、路面標示、外側線等の設置【町建設課】
10		小川小 小川中	主要地方道矢板那珂川線 栄町交差点～小川小正面の道	小川小学校児童及び小川中学校生徒が徒歩又は自転車で通行する通学路となっているが、道路が狭く、歩道もないうえに朝は交通量が多いため特に危険。	○注意喚起、安全施設設置の検討等については、交通量や通学の状況を見ながら必要性を検討していく。【烏山土木事務所】

令和3年度那珂川町通学路合同点検にかかる点検箇所一覧

No.	学校区	報告者	場所	具体的な状況	必要な対策
11	小川小学校区	小川小	町道上町上川原線 上町 金沢建設資材置き場 ～オンダマテリアル 付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	○警戒標識、路面標示等の設置 【町建設課】
12		小川小	町道94号線 谷田地区 栃木テスコム付近	路面が傷んでおり、雨の日に水たまりがたくさんできてしまう。	○道路施設（舗装等）の修繕【町建設課】