

令和3年度通学道路点検

No.	学校区	報告者	場所	具体的な状況	必要な対策
1	馬頭小学校区	馬頭小	町道古館新町線 白寄医院入口付近	道幅が狭く、ブロック塀が高い。町道沿いの歩道を通行している際に、その道から出てくる車が一時停止せず、危険な時がある。	○カーブミラーの設置済【総務課】 ○通学路変更の検討【馬頭小】
2		馬頭小	主要地方道那須黒羽茂木線 田町内都橋付近	通行時間帯がなくなっており、交通量も多く危険。	○バイパス及び歩道整備済【烏山土木事務所】
3		馬頭小	町道桜馬場線 田町内 (都団地付近)	木が多く、暗い。街灯が必要。	○防犯灯の設置済【町総務課】 ○下校時のパトロールの実施【那珂川警察署】
4		馬頭小	町道室町上郷地線 馬頭総合体育館～のびろ付近	車通りの多い道路から細い道に入る。人通りが少ない。	○下校時のパトロールの増加を検討する。【那珂川警察署】
5		馬頭小	スクールバス大鳥停留所付近	スクールバス乗降所から児童宅までの間、不審者が身を潜めやすい箇所（空き家、茂み）が多い。	○近隣駐在所へ情報共有を図り、パトロールの実施【那珂川警察署】 ○地域見守りの要請【教育委員会】
6		馬頭小	町道太郎荒沢線 健武 武茂川の太郎橋付近	街灯がなく暗い。ガードレールが低く危険。	○防犯灯の設置済【町総務課】 ○ガードレールは適切に管理されているが、通学状況に応じて対応を検討する
7		馬頭小	町道宮本線 北向田内	セブンイレブン北向田店脇道から車が出てくる際、国道を走行している車や歩行者がドライバーから確認しづらいため、危険。	○車に対する注意喚起の検討 ○カーブミラー設置済
8		馬頭小	桜馬場岩下線 和見内	優先道路が変更となり、それを把握していないドライバーが多い。	○看板の設置済【町建設課】 ○安全施設の改善を引き続き検討
9		馬頭小 教育委員会	町道南町下り藤線 和見内	自転車道がなく、交通量も多いため危険。歩道にかかる部分に支障木があり通行しづらい。	○支障木伐採済であり、今後も必要に応じて伐採を検討【町建設課】
10		馬頭小	和見地区内	三叉路で見通しが悪い。車両の通行量が多い。	○路面標示等安全施設による改善検討
11		馬頭中	主要地方道那須黒羽茂木線 ひばり認定こども園～和見の里山付近	道路が狭く、自転車道がないため車道を走らなくてはならないため危険である。	○道路拡幅及び歩道整備済【烏山土木事務所】

令和3年度通学道路点検

12	馬頭小学校区	馬頭小	町道富山線 富山地区全体	当該区間は、道幅が狭く歩道がない箇所が多いため、スクールバス停留所から自宅に帰る際に危険を伴うことがある。	○必要に応じた支障木伐採済【町建設課】
13		馬頭小	小口・小砂地区全体	全域を通して見通しの悪いカーブが多く、危険。スピードの出ている車も多い。	○道路改良事業の推進【烏山土木事務所】
14	馬頭東小学校区	馬頭東小	一般県道矢又大内線 仲平橋付近	道幅が狭く、カーブになっていて見通しが悪いため危険。	○道路改良事業の推進【烏山土木事務所】
15		馬頭東小	国道461号 栃昭(株)前道路	道幅が非常に狭いうえに、カーブで見通しが悪い箇所もあることから、スクールバスとトラックがすれ違うことができない。また、接触する恐れがあり危険。	○道路改良事業の推進【烏山土木事務所】
16	小川小学校区	小川小	支所西交差点	歩道がなく、信号待ちのスペースが狭い。ガソリンスタンドを利用する車が歩道を塞いでしまう。	○横断旗の活用で、注意喚起を図る【小川小】
17		小川中	町道恩田線 小川中～小川小入口交差点まで	歩道の道幅が狭く、交通量が多いため危険。歩道のタイルが冬季に滑りやすく危険である。	○滑り止め塗装実施済み【町建設課】⇒対応済 ○安全施設の強化
18		小川中	町道上西2号線 小川地区吉野工業入り口～吉野工業前交差点	側溝部分に段差があり危険。雨で道に水がたまり危険。	○舗装工事の実施【町建設課】
19		小川小	町道東西線 栄町交差点から西方	小川小学校児童及び小川中学校生徒が徒歩又は自転車で通行する通学路となっているが、道路が狭く、歩道もないうえに朝は交通量が多いため特に危険。	○道幅の拡幅や歩道の設置の検討【町建設課】 ○安全施設の強化
20		小川中	町道旭緑町線 旭町交差点～辻町交差点の間	小川小学校児童及び小川中学校生徒が徒歩又は自転車で通行する通学路となっているが、道路が狭く、歩道もないうえに朝は交通量が多いため特に危険。	○通学路の変更について検討【小川中学校、教育委員会】
21		小川小	町道高田線 舟戸地区町道高田線付近	側溝部分にふたがない。雨の日に大きな水たまりができる。	○側溝蓋整備、舗装修繕の検討【町建設課】
22		小川小	国道294号 谷田中央地区付近のバス乗り場	国道沿いで交通量が多い。小川方面から来るとカーブになっており、見通しが悪い。	○路面標示等の対策を必要に応じ検討【烏山土木事務所】
23		小川小	大日堂前坂道	坂が急であり、カーブを曲がる際に木があり見えにくいいため危険。	○カーブミラー設置済【町総務課】 ○現地確認した上で必要に応じ木の伐採【烏山土木事務所】
24	小川中	一般県道小川大金停車場線 片平地区～神田城交差点まで	学校に向かう際に自転車歩行道がなく危険。車の通りもあり危険。	○自転車通学生徒の安全確保対策を必要に応じ検討していく。【烏山土木事務所】	

令和3年度通学道路点検

25	小川 小学 校区	小川中	芳井地区 上芳井公民館近く の喜連川線との交 差点	大きな交差点だが、町道から県道に出る際に信 号がないため危険である。	○バスの運行経路の変更検討【小 川小、教育委員会】
----	----------------	-----	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------