

学校施設耐震診断結果等一覧表

平成26年4月現在

《小学校》

No.	棟	建築年月	耐震診断結果		補強後	備考	
			第1次診断	第2次診断			
			Is値	Is値	Is値		
1	馬頭小 校舎	普通教室（東側）	S40. 3			0.78	H10改修済
		普通教室（中央）	S42. 1			0.78	
		管理棟（西側）	S59. 12				新耐震基準による建築物
	校舎 特別教室棟（北側）	S58. 2					
	体育館	S51. 12	0.33	0.30	0.79	H25改修済	
2	馬頭東小	校舎	S61. 2				新耐震基準による建築物
		体育館	S49. 12	0.76	0.53	0.76	H23改修済
3	馬頭西小	校舎	S24. 3	-	-	-	診断未実施
		音楽教室	S38. 2				診断不要
		家庭科教室	S40. 3				
		理科教室	S57. 8				
4	小川小 校舎	管理・普通教室（東側）	S48. 8			0.71	H11改修済
		普通教室（西側）	S48. 8			0.71	
		図工室・家庭科室	H4. 12				新耐震基準による建築物
	学校食堂	S56. 9	0.35	0.53	0.88	H24改修済	
	体育館	S49. 3	0.41	0.88	-	H21第2次診断	

《中学校》

1	馬頭中	校舎 管理棟 A棟	S47. 5	0.34	0.50	0.76	H20改修済
		校舎 普通教室 B棟	S47. 5 S48. 3	0.37	0.40	0.75	
		校舎 普通教室 C棟	S48. 3	0.41	0.51	0.73	
		渡り A-B棟間	H21.1				新耐震基準による建築物
		廊下 B-C棟間	H21.1				
		技術室	S52. 8	0.16	0.71		耐震性有り
体育館	S48. 7	0.50	0.35	0.72	H20改修済		
2	小川中	校舎 管理室棟（南側）	S45. 12	0.18	0.42	0.71	H22耐震補強
		校舎 特別教室（北側）	S60. 2				新耐震基準による建築物
		学校食堂	S57. 10				
		武道場	S57. 9				
		体育館	H22.11				新耐震基準による建築物

《幼稚園》

1	ひばり幼稚園	園舎	H17.3				新耐震基準による建築物
2	小川幼稚園	園舎	S50.10	-	-	-	診断未実施